

Saltveit skole
Tittelsnesveien 332

5514 HAUGESUND
Rektor Helge Hansson

Dato: 10.09.2010
Vår ref: 10/14-4/BEP
Deres ref:

Rapport revisjon Saltveit skole

Det vises til revisjon utført 01.09.2010 av Sonja Bjørknes og Bente Pettersen, Haugaland Miljøretta Helsevern (HMH).

Formålet med revisjonen var å vurdere skolens etterlevelse av *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v.* Revisjonsområdet omfattet internkontrollsystemet.

Revisjonen varte fra kl. 09.00 til ca kl. 12.30 med formøte, samtale med rektor Helge Hansson, renholder Tone Helland Vangdal, avd. leder Margareth Sjursen Vestre, driftoperatør Svein Inge Lilletvedt, verneombud Lill M. Råke, leder FAU Hege Braut og konsulent B&V Helge Sørlie. Vi hadde befaring i skolens inne- og uteområde, granskning av dokumenter og sluttmøte.

Undertegnede fikk et generelt godt inntrykk av virksomheten.

Saltveit skole er vert for Hauge skoles elever året Hauge er under rehabilitering. Elevtallet er derfor 120 mot normalt ca 50. Fleire midlertidige romløsninger benyttes, brakker er satt opp i skolegården og deler av Saltveit grendehus benyttes som SFO lokaler. Revisor har på bakgrunn av dette ikke revidert areal pr. elev, eller om skolen har tilstrekkelig sanitæranlegg. Det kommer frem under samtalen at disse forhold ikke oppleves som problematiske.

Avvik og anmerkninger

Avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen er gitt i vedlagte skjemaer. Fristene for utført tiltak gjelder fra rapporten er mottatt.

Skriftlig tilbakemelding innen tre uker (fra mottatt rapport) med beskrivelse av korrigerende tiltak for å rette opp gitte avvik og eventuelt anmerkninger sendes : **Kommuneoverlege Jostein Helgeland, Haugesund Rådhus, Postboks 2160, 5504 Haugesund**

Ved manglende oppfølging fra virksomheten, vil evt. enkeltvedtak bli varslet der de aktuelle sanksjoner oppgis jf. forvaltningsloven § 16.

NB! Det er bedriftens ansvar å planlegge, utføre og vedlikeholde tiltakene!

Dersom De har tilføyelser eller bemerkninger av betydning for ovennevnte sak, bes disse meddeles til Bente Pettersen innen 3 uker fra mottatt rapport.



Bente Pettersen
Rådgiver HMH

Vedlegg: Avviks- og anmerkningskjemaer

Kopi til:

Kommuneoverlege Jostein
Helgeland

AVVIKSSKJEMA

Haugaland Miljøretta Helsevern		Virksomhetens navn: Saltveit skole	
Avviksnr.:	1	Dato:01.09.2010	
Dato:	01.09.2010	Kontakt- personer:	Rektor Helge Hansson
Inspektør:	Sonja Bjørknes og Bente Pettersen	Revidert område:	Skolens internkontroll

Avviksbeskrivelse:

Avvik 1 Mangelfullt internkontrollsystem

Hjemmel:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.,

§ 4: Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsen i eller medhold av lov eller forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Faktiske forhold:

Avvik 1 Virksomheten hadde system for internkontroll som var nytt. Elementer som bør inngå står beskrevet i veiledningen til § 4 (s 17 - 18) i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Ved vår gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem var det mangler i systemet. F. eks:

- Rektor mangler skriftlige rutiner som Bygg- og vedlikehold utfører på skolens område, samt oversikt over vaktmesters arbeids- og ansvarsområde. Flere "gråsoneoppgaver" er ikke definert, f. eks strø og måke om vinteren, justering av stoler og bord til elevene, vedlikehold på ventilasjonsanlegg, reparasjon og vedlikehold av utstyr og inventar.
- Systemet mangler renholdsplan med oversikt over frekvens for vask av skole og grendahus, eller henvisning til hvor disse finnes.
- Brudd på rutine: Skolen fører ikke avvik på mangelfullt arbeid utført av Park og friluft.
- Skolen har leieavtale med Saltveit grendahus, denne er ikke i IK systemet. Arbeids og oppgavefordeling mellom vaktmester og renholder på henholdsvis skolebygg og grendahus syntes uklar.
- Skolen har utarbeidet plan for miljørettet helsevern. Systemet viser ikke hvordan ansatte og nye medarbeidere informeres om planen.

Begrunnelse og konklusjon:

Virksomheten må etablere et fullstendig internkontrollsystem som inneholder minimum de elementer som står beskrevet i veiledningen til § 4 (s 17 - 18) i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*. Systemet skal være enkelt å bruke, og gjøres kjent for alle de ansatte.

Avvik 1	Frist for utført tiltak: 01.12.10 for rutinebeskrivelser, opplisting, ansvars plassering av "gråsone oppgaver" 3 uker på avviksrapportering til Park og friluft.
----------------	---

Sendes kommuneoverlegen.

AVVIKSSKJEMA

HAUGALAND MILJØRETTA HELSEVERN		Virksomhetens navn: Saltveit skole	
Avviksnr.:	2	Dato: 01.09.2010	
Dato:	01.09.2010	Kontakt- personer:	Rektor Helge Hansson
Inspektør:	Sonja Bjørknes og Bente Pettersen	Revidert område:	Skolens internkontroll

Avviksbeskrivelse:

Avvik 2 Godkjenning av virksomheten foreligger ikke.

Hjemmel:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.,

§ 6: Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent av kommunestyret.

Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt i medhold av annet regelverk.

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet for.

Virksomhet som er etablert og i drift ved ikrafttreddelsen av denne forskrift, skal ha ny godkjenning innen 31. desember 1998.

Faktiske forhold:

Avvik 2 Virksomheten kunne ikke framlegge dokumentasjon vedr. godkjenning.

Begrunnelse og konklusjon:

Avvik 2 Virksomheten må legge fram dokumentasjon på godkjenning.

Avvik 2	Frist for tiltak: 01.12.2010
----------------	--

Sendes kommuneoverlegen

AVVIKSSKJEMA

Haugaland Miljøretta Helsevern		Virksomhetens navn: Saltveit skole	
Avviksnr.:	Avvik 3 – 4 – 5 - 6	Dato: 01.09.2010	
Dato:	01.09.2010	Kontakt- personer:	Rektor Helge Hansson
Inspektør:	Sonja Bjørknes og Bente Pettersen	Revidert område:	Skolens internkontroll

Avviksbeskrivelse:

Avvik 3 Fare for fallskade: Berg / skrent på skolens område mangler sikring.

Avvik 4 Fare for fallskade: Skolen har flere steder tak det er mulig å klatre opp på, disse er ikke sikret.

Avvik 5 Fare for fallskade: Skolen har trappeavsats til gymsal med hyller inntil som medfører fare for fall over rekkverk.

Avvik 6 Fare for trafikkulykke – plan for trafikkavvikling mangler.

Hjemmel:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.,

§ 9: Lokalene og uteområde skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.

Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig.

§ 14: Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Rutiner og sikkerhetsutstyr skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Faktiske forhold:

Avvik 3 Skolen har flere høye berg/skreinter på sitt område. Disse innbyr til klatring og mangler sikring.

Under samtalen kommer det frem at barn har falt fra høyder på flere meter.

(s.32 i forskrift: Skreinter og stup som representerer fare må sikres.)

Avvik 4 Skolen har flere steder lave tak hvor det er mulig å klatre opp. Derfra kan elevene ta seg til mønet.

Avvik 5 Skolen har trappeavsats til gym. Garderober på grendahuset hvor skohyllene er satt inntil rekkverket. Klatring på hyller kan medføre fall gjennom etasjen og ned på betonggulv.

Avvik 6 Skolen har plan for trafikkavvikling, den er ikke skriftlig og brytes av foreldre som leverer/henter barn. Skolen opplever at foreldre bruker "rundkjøring" for busser og maxitaxi til henting og bringing, dette gjør trafikksituasjonen uoversiktlig.

Begrunnelse og konklusjon:

Avvik 3 Skolen må sikre området eller dokumentere ved ROS-analyse at det er trygt å leke på berg og skreinter.

Avvik 4 Skolen må sikre byggets tak slik at det ikke er mulig å ta seg opp på taket.

Avvik 5 Skolen må sikre rekkverk ned til garderober slik at fall ned til 1. etg. unngås.

Avvik 6 Skolen må lage skriftlig plan for trafikkavvikling rundt skolen og rutine for hvordan denne skal gjøres kjent for foreldrene.

	Frist for tiltak:
Avvik 3	01.12.2010
Avvik 4	01.12.2010
Avvik 5	01.12.2010
Avvik 6	6 uker

Sendes kommuneoverlegen

AVVIKSSKJEMA

Haugaland Miljørettet Helsevern		Virksomhetens navn: Saltveit skole	
Avviksnr.:	7-8-9-10	Dato 01.09.2010	
Dato:	01.09.2010	Kontakt-person:	Rektor Helge Hansson
Revisor:	Bente Pettersen og Sonja Bjørknes, HMM	Revidert område:	Virksomhetens internkontrollsystem

Avviksbeskrivelse:

- Avvik 7** Urinlukt på toalettet i grendahuset.
Avvik 8 Mangelfullt vedlikehold av uteområdene.
Avvik 9 Fare for luftveisplager - støv fra ubehandlet murvegg.
Avvik 10 Fare for luftveisplager - lysamatur og vinduskarmer i "storstua" blir ikke renholdt.

Hjemmel:

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§ 13: Rengjøring og vedlikehold

De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer. Uteområde og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

I veiledning til § 23 sanitære forhold

I sanitæranlegg er det spesielt viktig med et grundig renhold av hensyn til smittevern og med god ventilasjon for å fjerne lukt og fuktighet som kan føre til vekst av mikroorganismer. Skader på sanitæranlegg bør utbedres så snart som mulig. Ved eventuelle fuktskader bør disse utbedres så raskt det lar seg gjøre for å unngå negative konsekvenser for inneklimaet. Det er viktig å avslutte renholdet av sanitæranlegg med å spyle rent alle slukene. En slik rengjøringsmåte forutsetter rett materialvalg når det gjelder gulv og vegger og god helning til sluk.

Faktiske forhold:

- Avvik 7** Guttetoalettene på grendahuset lukter urin, gulvet har fliser og urinalen har manuell spyling.
Avvik 8 Under befaring fant vi skolens grasarealer tilgrodd, fallunderlag under klatretårn løst med plater som forskjøv seg, under huskene var det groper og fallunderlaget hardt, tistler vokste i sandkassen og disse var ikke etterfylt "på lenge", gjerdene var flere steder tråkket ned.
Avvik 9 Under befaring fant vi at skolen har flere murvegger som er ubehandlet. Dette sprer murstøv til luft og vanskeliggjør renhold.
Avvik 10 Lysamatur henger åpent fra høy himling i storstua og vinduene langs taket har karmer som samler støv. Renholder og vaktmester tar støvet sporadisk når lysrør i armaturen skiftes.

Begrunnelse og konklusjon:

- Avvik 7** Skolen må sikre renholdsrutinene slik at urinlukt elimineres.
Avvik 8 Skolen må sikre vedlikehold etter driftsbeskrivelse for Park- og friluft, evt. avvik må meldes.
Avvik 9 Murvegger må forsegles slik at støv til luft reduseres.

Avvik 10 Renhold oppå armatur og i vinduer må sikres og frekvens for renhold i høyden må beskrives i renholdsplanen.

	Frist for utført tiltak
Avvik 7	01.12.2010
Avvik 8	01.12.2010
Avvik 9	01.12.2010
Avvik 10	01.12.2010

Sendes kommuneoverlegen.

AVVIKSSKJEMA

Haugaland Miljørettet Helsevern		Virksomhetens navn: Saltveit skole	
Avviksnr.:	11 – 12 – 13 - 14	Dato 01.09.2010	
Dato:	01.09.2010	Kontakt- personer:	Rektor Helge Hansson
Inspektør:	Sonja Bjørknes og Bente Pettersen, HMM	Revidert område:	Skolens internkontroll

Avviksbeskrivelse:

Avvik 11 Fare for forgiftning.

Avvik 12 Fare for brannskade

Avvik 13 fare for skade eller uønsket hendelse p.g.a. mangelfull varsling.

Avvik 14 Fare for fallskade

Hjemmel:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§ 14: Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutiner og sikkerhetsutstyr skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Faktiske forhold:

Avvik 11 Skolen har rikelig viltvoksende planter innen sitt område.

Avvik 12 Varmvannet i håndvasker på SFO var varmt. Komfyren mangler kasserollevern og sikring av stekeovnsdør.

Avvik 13 Under samtalen kommer det frem at foreldre har problemer med å nå skolen på telefon. I en gitt situasjon kan dette medføre fare p.g.a. manglende kontakt og informasjonsoverføring.

Avvik 14 Under befaring fant vi groper under huskene. Skolen / Park og vedlikehold utbedrer ikke fallunderlaget regelmessig.

Begrunnelse og konklusjon:

Avvik 11 Skolen må få oversikt over planter på sitt område. Ved en evt. forgiftning må skolen ha kunnskap om riktig 1. hjelp

Avvik 12 Skolen må dokumentere at vannet holder forsvarlig temperatur slik at brannskade unngås. Kasserollevern på komfyr i Sfo må monteres.

Avvik 13 Skolen må sikre tilgjengelighet på telefonen slik at foreldre i en gitt situasjon kan få kontakt.

Avvik 14 Skolen må ha rutine for regelmessig utbedring av fallunderlaget slik at den støtdempende effekten beholdes, evt. må husker gjøres utilgjengelige.

Avvik 11	Frist for utført tiltak:
Avvik 12	01.06.2011
Avvik 13	3 uker for kasserollevern. 01.12.2010 for vannet
Avvik 14	3 uker
	3 uker

Sendes kommuneoverlegen.

AVVIKSSKJEMA

HAUGALAND MILJØRETTA HELSEVERN		Virksomhetens navn: Saltveit skole	
Avviksnr.:	15	Dato 01.09.2010	
Dato:	01.09.2010	Kontakt- personer:	Rektor Helge Hansson
Inspektør:	Sonja Bjørknes og Bente Pettersen, HMH	Revidert område:	Skolens internkontroll

Avviksbeskrivelse:

Avvik 15 Skolen mangler dokumentasjon på tilfredsstillende lysforhold.

Hjemmel:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§ 20 Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.

Faktiske forhold:

Skolen mangler dokumentasjon på tilfredsstillende lysforhold i klasserom og på elevenes arbeidsplasser.

Begrunnelse og konklusjon:

Avvik 15 Lysforhold på hver enkelt arbeidsstasjon må måles og dokumenteres.

"I rom med undervisning bør det minst være 300 lux i rommet (på pulten) og 500 lux på tavlen, skolelandskap bør ha minst 500 lux."

Avvik 15	Frist for tiltak: 01.02.2011
-----------------	--

Sendes kommuneoverlegen

AVVIKSSKJEMA

HAUGALAND MILJØRETТА HELSEVERN		Virksomhetens navn: Saltveit skole	
Avviksnr.:	16	Dato 01.09.2010	
Dato:	01.09.2010	Kontakt- person:	Rektor Helge Hansson
Revisor:	Sonja Bjørknes og Bente Pettersen, HMM	Revidert område:	Virksomhetens internkontrollsystem

Avviksbeskrivelse: Avvik 16 Fare for radongass i innemiljøet
Hjemmel: <i>Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.,</i> § 19 Virksomheten skal ha tilfredsstillende innelima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Den relative fuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

Faktiske forhold: Avvik 16 Skolen mangler dokumentasjon på radonmåling.
Begrunnelse og konklusjon: Avvik 16 Skolen må skaffe til veie resultat over måling tatt tidligere eller foreta radonmåling

Avvik 16	Frist for utført tiltak 01.12.2010
----------	--

Sendes kommuneoverlegen