

Til kommuneoverlege Jostein Helgeland,
Haugesund rådhus
Pb. 2160
5504 Haugesund

Tilbakemelding angående rapport revisjon Saltveit Skole

Generell betraktning.

For meg som forholdsvis ny rektor i Haugesund kommune var det svært nyttig å få denne revisjonen. Skolen har (etter min mening) hatt et gode rutiner, men mange av disse har ikke blitt gjort skriftlig. Ved denne revisjonen har både administrasjonen, lærere og andre ansatte fått en høyere grad av fokus på miljørettet helsevern. Skolen er glad for at bygg og vedlikehold stilte med renholder, driftsoperatør og hms-ansvarlig Helge Sørлие. Dessverre kom det ingen fra Park og friluft, selv etter at skolen minnet dem på revisjonen og sterkt ønsket at de skulle delta. Avvik som angår Grendahuset er sendt til leder for styret Rita Leinan.

Nr	§ / Område	Mangler	Ansvar	Frist	Utført
1	§ 4	Mangelfullt internkontrollsystem	Rektor	01.12.10	12.10.10
2	§ 6	Godkjenning av virksomheten foreligger ikke.	Rektor Rådmann	01.12.10	
3	§ 9, § 14	Fare for fallskade: berg mangler sikring	Rektor	01.12.10	
4	§ 9, § 14	Fare for fallskade: tak hvor det er mulig å klatre opp på	Rektor	01.12.10	12.10.10
5	§ 9, § 14	Fare for fallskade: Trappeavsats til gymsal, fare for fall over rekkverk	Rektor	01.12.10	12.10.10
6	§ 9, § 14	Fare for trafikkulykke – trafikkplan mangler	Rektor	13.10.10	
7	§ 13	Urinlukt på toalett i Grendahuset	Eier bygg B&V	01.12.10	
8	§ 13	Mangelfullt vedlikehold av uteområdene	P&F	01.12.10	
9	§ 13	Fare for luftveisplager – støv fra ubehandlet murvegg	B&V	01.12.10	12.10.10
10	§ 13	Fare for luftveisplager – lysamatur og vinduskarmer i ”storstua” blir ikke renholdt	B&V	01.12.10	
11	§ 14	Fare for forgiftning	Rektor P&F	01.06.11	
12	§ 14	Fare for brannskade	B&V	22.09.10 01.12.11	
13	§ 14	Fare for skade eller uønsket hendelse pga mangelfull varsling	Rektor	22.09.10	
14	§ 14	Fare for fallskade	Rektor P&F	22.09.10	
15	§ 20	Skolen mangler dokumentasjon på	Rektor	01.02.11	

		tilfredsstillende lysforhold	B&V		
16	§ 19	Skolen mangler dokumentasjon på radonmåling	Rektor / B&V	01.12.10	

Avvik 1

Manglende internkontrollsystem

- De skriftelige rutinene som omhandler driftoperatørens oppgaver på skolen skal finnes på driftoperatørens kontor. De er videre lagt inn i skolens HMS-perm. Når det gjelder ventilasjonsanlegget, så logges dette på pc hos driftoperatør og han har faste intervall for filterskift og støvsuging av anlegget. Gråsoneutvalget vil forhåpentligvis komme frem til en enighet angående oppgaver som ikke er definert pr. i dag.
- Renholder har sin arbeidsplan på bøttekott, hvor oppgaver og frekvens blir beskrevet.
- Skolen har sendt avvik via Cresendo til Park og friluft på mangelfullt arbeid.
- Leieavtalen med Grendahuset er lagt inn i IK-permen. Det er Grendahuset som har ansvaret for alle vaktmestertjenester i sitt bygg. Skolen forholder seg til deres vaktmester. Det er laget en oppgavefordeling mellom renholder på Grendahus og skolebygg. Den blir lagt inn i HMS-permen på skolen
- Følgende pkt ble føyd til §4: ” Alle nytilsatte får et eksemplar av selve planen og må lese seg gjennom Saltveit skoles perm for miljørettet helsevern. Planen skal gjennomgås ved skolestart i august for alle ansatte.”

Avvik 2

Godkjenning av skolen

- Kommunelegen bes om å godkjenne skolen etter denne revisjonen

Avvik 3

Fare for fallskade skrent

- Skolen vil fjerne løse steiner under skrenten og legge jord der for å redusere fallhøyde og fare for skade ved fall. Skolen mener det er godt for barns motoriske utvikling å klatre. Skolens skrent har ingen løse steiner og er derfor ganske trygg. I friminuttene er det voksen på vakt i ”Storskogen” der skrenten ligger.

Avvik 4

Fare for fallskade tak.

- Taket på Grendahuset er så lavt at det ikke vil være vanskelig for elever å klatre opp på dette. Taket ligger i skolens område A som er for elever fra 1. til 4. klasse. Disse elevene har 2 voksne ute på vakt i hvert friminutt. En av deres oppgaver er å se til at ingen barn klatrer på taket.

Avvik 5

Fare for fallskade trapp

- Skolen har fjernet hyllene som sto utenfor gjerdet ved trappa ned til gymgarderobene i Grendahuset.

Avvik 6.

Trafikkavvikling

- Skolen har skriftlig plan for trafikkavvikling. Den blir presentert for foreldrene på klasseforeldremøte i august. Den vil før 1.11.10 bli lagt ut på Saltveit skoles hjemmesider.

Avvik 7

Urinlukt på guttetoalett

- Renholdsadministrator har blitt informert angående de punktene som omhandler renhold. Renholdsoperatør var også med på gjennomgangen fra tilsynet og vet hva som må utbedres.

Avvik 8

Avvik 9

Ubehandlede murvegger

- Fugene på murveggene er ikke dype så det vil samle seg minimalt med støv i disse. Renholder støvsuger veggene 2 ganger i året for å få bort støv.

Avvik 10

Rengjøring i stor høyde

- Renholdsavdelingen ønsker å finne en løsning på hvordan vil kan møte utfordringen mtp renhold av steder hvor vi ikke kommer til pga av høyde. Regner med at dette skal være på plass i løpet av 2011.

Avvik 11

Avvik 12

Håndvasker med mer.

- Driftoperatør utfører en systematisk gjennomgang av vaskene og justerer disse, slik at mulighet for brannskade elimineres. Det er ikke mulig å få tak på barnesikring til keramiske topper. Skolen skal montere nøkkelbryter på komfyr og kontakter til vannkoker/kaffetrakter i SFO-rommet. Komfyren vil kun være varm når voksne er i rommet. Barnesikringen på døra til steikeovnen er i orden.

Avvik 13.

Fare for skade pga. mangelfull varsling

- Skolen har betjent forkontor 2 timer hver dag fra kl 0830-1030. Når rektor ikke er på kontoret er det vanskelig å nå fram på telefon. Skolen har spilt inn utvidelse av sekretærfunksjonen til hvert budsjett uten å få medhold. (Dette året har skolen mer ressurser til sekretær enn ellers på grunn av øket elevtall.) Rektor har alltid med seg påslått mobiltelefon.

Avvik 14

Fallunderlag husker

Avvik 15

- Driftoperatør begynner lysmålinger, så snart han har fått overlevert måleapparatet. (har kun et måleapparat som skal benyttes på alle skolene)

Avvik 16

- Vi avventer evt. radonmålinger til kommuneoverlegen har bestemt at det skal gjennomføres i vårt område.

Med vennlig hilsen

Helge Hansson
rektor